

## TEKNISKT MEDDELANDE: *Maxrangering Ecodrive 1.0*

### INFO

|            |                   |                 |       |
|------------|-------------------|-----------------|-------|
| Datum:     | 2022-02-24        | TM Nr:          | 2204  |
| Utfärdare: | Rikard Karlsson   | Ersätter TM nr: |       |
| Mottagare: | Eftermarknad, JAS | Sekretessnivå:  | INGEN |

### MEDDELANDE

För att Ecodrive 1.0 lastväxlare ska fungera optimalt måste positionsgivaren på mellandelen vara korrekt kallibrerad, vi har sett att den rangeringspunkt kan flytta sig under daglig användning och kan kräva en omkallibrering av föraren.

För att genomföra en omkallibrering:

- Kör kroken längst bak i rangeringsläge.



- Gå till kallibreringsmenyn genom att hålla inne OK i 5 sekunder, stega dig sedan ner till skiftnyckeln genom att trycka på pil ner.



- Tryck sedan på båda knapparna till vänster märkta Maxrangering. Nu är kroken kallibrerad och vet var den är.

Skulle kroken inte fungera korrekt trots Maxrangering, kontakta vår serviceavdelning för vidare felsökning.p