


Service tips

Nr: 1 2022	Datum: 220407	Benämning: Maxrangering Eco 1
Ansvarig: Sebastian Sundbom		Telefonnr: 031 7050688

Om sänkbroms eller stopp snabb körning bakåt ej fungerar som det ska. Kontrollera så att boom Sensor är 110 när vi är mot ramen och 1750 när vi kört i ändläge med cylindrarna.



Får vi något annat värde än 1750 så behöver vi göra en maxrangering.

För att genomföra en om-kalibrering:

- Kör kroken längst bak i rangeringsläge



- Gå till kalibreringsmenyn genom att hålla inne OK i 5 sekunder, stega dig sedan ner till skiftnyckeln genom att trycka på pil ner.



- Tryck sedan på båda knapparna till vänster märkta Maxrangering. Nu är kroken kalibrerad och vet var den är.